Rudolf-Diesel-Str. 21-23 D-33178 Borchen

Telefon: +49 (0) 5251 /691 69 0 Telefax: +49 (0) 5251 / 691 69 11 E-Mail: info@waptech.de Internet: www.waptech.de

Beschreibung, Montage- und Wartungsanleitung für Zugeinrichtung Typ: WAP 17.3

Beschreibung:

Die Zugeinrichtung, Typ WAP 17.3 dient zur Aufnahme der Bremsenteile für mechanische Auflaufeinrichtungen. Die Schubstange wird im Gehäuse in Führungslagern geführt und am hinteren Ende des Gehäuses durch eine quer durch das Gehäuse und die Schubstange führende 6kt.-Schraube (1) M12 - DIN 931 - 10.9 gehalten. Diese Schraube darf nur so fest angezogen werden das die Schubstange nicht im Gehäuse klemmt!

Montage:

Am vorderen Ende der Schubstange dürfen nur zum Anbau geeignete, typgenehmigte Zugkugelkupplungen, oder Zugösen angeschraubt werden. Der maximale Abstand von Mitte Kuppelpunkt bis zur hinteren Befestigungsschraube darf 160 mm nicht überschreiten. Für die Befestigung sind folgende Schrauben zu verwenden:

- (2) 6kt.-Schraube M12 DIN 931 min. 8.8 mit 6kt.-Mutter M12 DIN 980 min. 8.
- (3) 6kt.-Schraube M14 DIN 931 min. 8.8 mit 6kt.-Mutter M14 DIN 980 min. 8.


Das Anziehdrehmoment MA für beide Schraubengrößen beträgt 80 +10/2 Nm.

Bei Verschraubung auf runden Oberflächen sind entsprechende Halbrundscheiben zu verwenden. Die Montagevorschriften der Kupplungs-/ Zugösenhersteller müssen beachtet werden.

Die Zugeinrichtung, Typ WAP 17.3, wird mit dem dafür vorgesehenen Auflagebock mit 2 Stück 6kt.-Schrauben M12, DIN 931 oder DIN 933 oder DIN 912 und 6kt.-Muttern M12, DIN 980, direkt mit dem Fahrzeug verschraubt. Am hinteren Ende wird das Deichselrohr wahlweise mit einem weiteren Auflagebock am Rahmen oder an der Achse, oder mit Klemmschalen an der Achse befestigt. Die hintere Befestigung kann wahlweise auch mittels am hinteren Ende des Deichselrohres angebrachten Querbohrungen erfolgen. Hierfür ist mindestens 1 Stück 6kt.-Schraube M12, DIN 931 oder DIN 933 oder DIN 912 mit Mutter M12, DIN 980 zu verwenden. Die Festigkeitsklasse aller Schrauben beträgt 8.8 Die Festigkeitsklasse aller Muttern beträgt 8

Das Anziehdrehmoment für die Schrauben M14 beträgt 140 Nm. Das Anziehdrehmoment für die Schrauben M12 beträgt 87 Nm.

Die auf dem Typschild angegebenen technischen Daten und die maximalen freitragenden Deichsellängen aus Tabelle Seite 2/2 dürfen nicht überschritten werden.



Wartung:

Die Schrauben sind alle 10000 km, mindestens jedoch halbjährlich auf festen Sitz zu prüfen. In den gleichen Intervallen die Führungslager über die Schmiernippel (4) fetten und Zugkugelkupplung/ Zugöse am Kuppelpunkt leicht fetten.


Abweichungen von dieser Montageanweisung sind nur mit Genehmigung der WAP Fahrzeugtechnik GmbH oder eines amtlich anerkannten Sachverständigen zulässig.

Seite 1/2		Datum	Name
Nummer	Bearb.	17.02.2015	Joachim
MA-164	Prüfer	25.02.2015	R.Bröckl.



Rudolf-Diesel-Str. 21-23 D-33178 Borchen Telefon: +49 (0) 5251 /691 69 0 Telefax: +49 (0) 5251 / 691 69 11 E-Mail: info@waptech.de Internet: www.waptech.de

Beschreibung, Montage- und Wartungsanleitung für Zugeinrichtung Typ: WAP 17.3



Rc [kg]	FL max. [mm]	L1 min. [mm]	
1700	1154		
1675	1172		
1650	1190		
1625	1209		
1600	1229	500	
1575	1249		
1550	1270		
1525	1291		
1500	1314		
1475	1337		
1450	1361		
1425	1385		
1400	1411		
1375	1437	600	
1350	1465		
1325	1493		
1300	1523		
1275	1554		
1250	1586		
1225	1619		
1200	1654		
1175	1690		
1150	1728	700	
1125	1125 1767		
1100	1100 1804		
1075			
1050	1869		
1025	1904		
1000	1940		
975	1977		
950	2016	800	
925	2056		
900	2098		
875	2141		
850	2186		

nicht beide Verbindungen in geklemmt Form ausführen

Übersicht Anbindungen am Rohrende nach Zchng. G5010137

Seite 2/2		Datum	Name
Nummer	Bearb.	17.02.2015	Joachim
MA-164	Prüfer	25.02.2015	R.Bröckl.

Änderungen	vorbehalten!
7 tilaciangen	VOIDCHARCH: